# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/105270793620/

**ID:** 105270793620 **Datum:** 03.08.2017 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Suppengasse |
| **Hausnummer:** | 23 |
| **Postleitzahl:** | 78628 |
| **Stadt-Teilort:** | Rottweil |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Rottweil (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Rottweil |
| **Wohnplatz:** | Rottweil |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8325049025 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Nordwestansicht

**Abbildungsnachweis:**
Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

**Bildbeschreibung:**
Südwestansicht

**Abbildungsnachweis:**
Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv

## Objektbeziehungen

- *keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Der dendrochronologischen Altersbestimmung zufolge wurde der Dachstuhl des Wohnhauses 1370/71 (d) errichtet. Zwischen 1429-30 (d) erfolgte ein Umbau mit Erweiterung des Dachstuhls.

**1. Bauphase:**
(1370 - 1371)

Errichtung des Dachwerkes (Kern) (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**2. Bauphase:**
(1429 - 1430)

Umbau und Erweiterung des Dachwerkes (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)
- Anbau

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das Wohnhaus steht mit der westlichen Traufseite an der Suppengasse, die von der Hauptstraße und der leichten Hanglage folgend nach Süden führt. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Dreigeschossiger und verputzter Satteldachbau mit nach Süden freiliegendem Giebel und Erker im 1. Obergeschoss. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | *keine Angaben* |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>• Detail (Ausstattung)<br>  • Fenstererker<br>• Verwendete Materialien<br>  • Putz |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |