

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/105270793620/>

ID: 105270793620

Datum: 03.08.2017

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Suppengasse
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:

Nordwestansicht

Abbildungsnachweis:

Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv



Bildbeschreibung:

Südwestansicht

Abbildungsnachweis:

Landesamt für Denkmalpflege Freiburg, Bildarchiv



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der dendrochronologischen Altersbestimmung zufolge wurde der Dachstuhl des Wohnhauses 1370/71 (d) errichtet. Zwischen 1429-30 (d) erfolgte ein Umbau mit Erweiterung des Dachstuhls.

1. Bauphase: Errichtung des Dachwerkes (Kern) (d).
(1370 - 1371)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase: Umbau und Erweiterung des Dachwerkes (d).
(1429 - 1430)

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)
 • Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus steht mit der westlichen Traufseite an der Suppengasse, die von der Hauptstraße und der leichten Hanglage folgend nach Süden führt.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger und verputzter Satteldachbau mit nach Süden freiliegendem Giebel und Erker im 1. Obergeschoss.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• Fenstererker• Verwendete Materialien<ul style="list-style-type: none">• Putz
Konstruktion/Material:	☐ <i>keine Angaben</i>