# Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/105775325911/

**ID:** 105775325911 **Datum:** 28.10.2011 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Wessenbergstraße |
| **Hausnummer:** | 12 |
| **Postleitzahl:** | 78426 |
| **Stadt-Teilort:** | Konstanz |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Konstanz (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Konstanz |
| **Wohnplatz:** | Konstanz |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8335043012 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Blick von St. Stephan auf die Häuser zwischen Wessenbergstraße und Marktstätte (ca. 1964)

**Abbildungsnachweis:**
LDA Freiburg, Foto 103/58, in: Bildindex Foto Marburg

## Objektbeziehungen

**Ist Gebäudeteil von:**

| | |
|---|---|
| **1. Gebäudeteil:** | Fassadenabwicklung Wessenbergstrasse 10-20 + Salmannsweilergasse 36 |

**Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:**

- *keine Angabe*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Laut dendrochronologischer Untersuchung von mehr als 15 Proben wurden die Hölzer zwischen 1308-1313 gefällt (d). Demnach wurde das Gebäude zu Beginn des 14. Jhs. errichtet.

**1. Bauphase:**
(1308 - 1313)

Errichtung des Gebäudes (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

Die schmale  Wessenbergstraße liegt in der Konstanzer Altstadt und befindet sich unweit des Konzil-Gebäudes, wenig westlich des Hafens. Sie verläuft von Nord nach Süd.

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

- *keine Angaben*

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**

- *keine Angaben*

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**

- *keine Angaben*

| | |
|---|---|
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | *keine Angaben* |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |