Schächerkapelle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/106719571215/

ID: 106719571215 **Datum:** 15.06.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Andelfinger Straße
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	88499
Stadt-Teilort:	Altheim-Heiligkreuztal
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Biberach (Landkreis)
Gemeinde:	Altheim (Biberach LK)
Wohnplatz:	Heiligkreuztal
Wohnplatzschlüssel:	8426008004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht nach der Restaurierung

Abbildungsnachweis:
Volkmer

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Schächerkapelle wurde im Jahr 1619 durch Äbtissin Katharina von Roggweil erbaut. 1715 wurde sie vermutlich zum ersten Mal restauriert. Bei der Restaurierung 1963 wurden zwei Darstellungen freigelegt. 2014 wurde die Kapelle nach erneuter Renovierung eingeweiht. (a)

Quelle: http://www.foerderverein-heiligkreuztal.de/restaurationen/

1. Bauphase:
(1619)

Erbauung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Klosteranlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase:
(1715)

Erste Restaurierung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase:
(1963)

Restaurierung und Freilegung zweier Darstellungen mit dem Todesengel und dem Teufelsengel

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

4. Bauphase:
(2014)

Weihe nach erfolgter Renovierung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Kapelle befindet sich außerhalb der Klostermauern am Weg zur Heiligkreuztaler Richtstätte (Galgen).

Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Länglicher, schmaler Bau mit geschlossenen Rück- und Seitenwänden sowie drei kleinen Kreuznahtgewölben, die sich noch vorn in drei Arkaden öffnen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Kreuzgratgewölbe
	• Dachform
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*