

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/106924399621/>

ID: 106924399621

Datum: 17.01.2014

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schlossgasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Eltershofen
Wohnplatzschlüssel:	8127076010
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:

Ostfassade

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:

Westfassade

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:
West-Südgebäudeecke



Abbildungsnachweis:
= OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:
Südfassade

Abbildungsnachweis:
= OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:
Haustür-Ostfassade

Abbildungsnachweis:
= OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Holzschindeln - Westfassade



Abbildungsnachweis:

▬ OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:

Rückseite Backofen

Abbildungsnachweis:

▬ OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:

Stall

Abbildungsnachweis:

▬ OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:

Gewölbekeller

Abbildungsnachweis:

▬ OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:

Dachstuhl



Abbildungsnachweis:

▬ OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Bildbeschreibung:


Dachboden

Abbildungsnachweis:

▬ OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

 **Objektbeziehungen**

▬ keine

 **Umbauzuordnung**

▬ keine

 **Bauphasen**

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Bauernhaus in der Schlossgasse 8 in Eltershofen wurde in den Jahren 1651-1652 (d) erbaut. Zu Beginn des Jahres 2014 (a) kam es zu seinem Abbruch.

1. Bauphase:
(1651 - 1652)

Errichtung des Gebäudes zwischen 1651 und 1652 (d).


Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Ausstattung

Lagedetail:

- Siedlung
 - Dorf

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Ackerbürgerhaus
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Gewölbe • Tonnengewölbe • Dachform • Schopfwalm (Krüppelwalm)
2. Bauphase: (2014)	Abbruch des Gebäudes im Jahr 2014 (a).
Betroffene Gebäudeteile:	 <ul style="list-style-type: none"> • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Ausstattung





Besitzer:in

 keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bestandsdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Bauernhaus lag an der Hauptstraße (Schlossgasse), die zum Schloss Eltershofen führt.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	 keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	 keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	 keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	 keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Mischbau • Außenwand aus Stein • Obergeschoss(e) aus Holz
Konstruktion/Material:	 keine Angaben