Kath. Kirche St. Gallus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/107118346711/

ID: 107118346711 **Datum:** 08.03.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Ortsstraße
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	72519
Stadt-Teilort:	Veringenstadt-Hermentingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Veringenstadt
Wohnplatz:	Hermentingen
Wohnplatzschlüssel:	8437114002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südansicht

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Foto Marburg / Foto: unbekannt; Aufn.-Datum: um 1920/1937?

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kirche wurde im 14. Jahrhundert erbaut und im 17. Jahrhundert verändert (a)

1. Bauphase:
(1300 - 1399)

Erbauung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

2. Bauphase:
(1450)

Wandmalereien im Chorraum (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Konstruktionsdetail:

- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

3. Bauphase:
(1490)

Wandmalereien im Kirchenschiff (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Ausstattung

Konstruktionsdetail:

- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

4. Bauphase:
(1670 - 1680)

Barockisierung mit baulichen Veränderungen im Chorraum und Kirchenschiff (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

5. Bauphase:
(1946)

Innenrenovierung (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

6. Bauphase:
(1982)

Innenrenovierung (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Kirche, allgemein

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Eingebetten im ummauertem Friedhof.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Rechteckiger Satteldachbau mit achteckigem Giebelturm im Westen, Sakristeianbau im Süden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Kirchenschiff mit Flachdecke und flachbogiger Stichkappentonne im Chor.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe
	• Dachform
	  • Kuppeldach
	  • Satteldach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*