Königsbronner Pfleghof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/107350391615/

ID: 107350391615 **Datum:** 21.09.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfleghofgraben
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9257° nördliche Breite, 9,2553° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach 1613 erfolgte nach Entwürfen von Heinrich Schickhard der Wiederaufbau des Objekts mit Staffel- und Treppengiebel.

1. Bauphase: (1613)	Wiederaufbau (Dehio)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein
	• Gestaltungselemente
	  • Staffelgiebel
	  • Treppengiebel
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen, Fotodokumentationen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Nordwesten der Altstadt Pfullendorfs (an der ehemaligen westlichen Stadtmauer) an der Pfarrhofgasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude gliedert sich in insgesamt 5 Geschosse, wovon das Satteldach mit Staffel- und Treppengiebel die obersten drei umfasst. Die Fassadengestaltung teilt sich in der Frontschauseite in Fachwerk (es ziert die drei oberen Geschosse) und einer glatten Verputzung in den unteren beiden Geschossen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gestaltungselemente
	  • Staffelgiebel
	  • Treppengiebel
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Konstruktion/Material:	— *keine Angaben*