Amtsdienerhäuschen bzw. Jägerhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/107965622815/

ID: 107965622815 **Datum:** 06.07.2022 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	43a
Postleitzahl:	78234
Stadt-Teilort:	Engen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Engen
Wohnplatz:	Engen
Wohnplatzschlüssel:	8335022009
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der älteste erkannte Bestand bezieht sich auf den massiven, von Nordwesten bis Südosten verlaufenden Mauerwinkel, wobei sich in Anlehnung an die unterschiedlichen Mauerstärken und deren unterschiedlichen Fluchten zwei Bauphasen abzeichnen. Hinsichtlich ihrer zeitlichen Zuordnung liegen keine aussagekräftigen Befunde vor. Allenfalls die Mauerstärken lassen eine mittelalterliche Einordnung zu, wobei die lokale Situation zumindest eine frühneuzeitliche Datierung vorgibt. Bis zum Zeitpunkt des großen Umbaus im 18. Jahrhundert war an der Nordostwand wohl ein ehemaliger Zugang vorhanden. Darauf verweisen das nach Nordosten ansteigende Gewölbe und die Setzungsfugen im Bereich der späteren Eingangsvermauerung.

1. Bauphase: (1731)	Spätestens um das Jahr 1731 (d) wird der massive Bestand zu dem angetroffenen Bauvolumen zusammengefasst.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Norden des Schlosses Krenkingen, in die Schlossmauer integriert.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Massivbau mit abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*