

Ehem. Krematorium

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/108021396417/>

ID: 108021396417 Datum: 28.07.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Stockacher Straße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78532
Stadt-Teilort:	Tuttlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tuttlingen
Wohnplatz:	Tuttlingen
Wohnplatzschlüssel:	8327050017
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9809° nördliche Breite, 8,8198° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Krematorium wurde in der Zeit zwischen 1925 - 1927 erbaut. (a)

1. Bauphase: Krematorium, erbaut 1925/27 (a)

(1925 - 1927)

Betroffene Gebäudeteile:	☐ <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sepulkralanlagen• Krematorium
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach• Detail (Ausstattung)• Mittelrisalit



Besitzer

☐ *keine Angaben*



Weiterer Datenbestand LAD

Altes Krematorium (78532 Tuttlingen, Stockacher Straße 5)



Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen



Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Krematorium befindet sich auf dem nach Südwesten erweiterten Friedhofsgelände an der Stockacher Straße.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sepulkralanlagen• Krematorium
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Die Sachgesamtheit "Ehemaliges Krematorium der Stadt Tuttlingen" besteht aus dem Krematoriumsgebäude mit Ausstattung (Gestreckte Zweiflügelanlage mit überkuppeltem Mittelrisalit), dem umgebenden Rasenparterre und der bauzeitlichen Einfriedung samt Torbogen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einsegnungshalle mit Versenkungsanlage, darunter gelegener Verbrennungsraum und flankierenden Leichenzellen (u.a. Nebenräumen)
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	Ornamentale Ausstattung mit farbiger Verglasung.



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Walmdach
-----------------------------	---

- Detail (Ausstattung)
- Mittelrisalit

Konstruktion/Material:

☐ *keine Angaben*