

## Wohn- und Geschäftshaus, sog. "Haus zum Tannenamt"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/108063464113/>

ID: 108063464113 Datum: 20.11.2018 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kreuzlinger Straße
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	78464
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus "Haus zum Tannenamt" wurde urkundlich erstmals 1587 bzw. 1628 erwähnt.  
(a)

**1. Bauphase:** (1587) Erstmalige Erwähnung laut auf-Putz-Datierung an der Fassade.

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>2. Bauphase:</b> (1628)	Erste urkundliche Erwähnung (a)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Süden der Konstanzer Altstadt, südlich der Bodanstraße. Es ist traufseitig zur Kreuzlinger Straße ausgerichtet. Seine nördliche Giebelseite steht frei.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Es handelt sich um ein schmales, viergeschossiges Gebäude mit Satteldach. Traufseitig ist das Erdgeschoss durch flachbogige Fenster- und Portalöffnungen bestimmt. Die Fenster des 1. und 2. Obergeschosses werden durch auskragende Gesimse bekrönt.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben