Wohn- und Geschäftshaus, sog. "Haus zum Tannenamt"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/108063464113/

ID: 108063464113 **Datum:** 20.11.2018 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kreuzlinger Straße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	78464
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus "Haus zum Tannenamt" wurde urkundlich erstmals 1587 bzw. 1628 erwähnt. (a)

1. Bauphase: (1587)	Erstmalige Erwähnung laut auf-Putz-Datierung an der Fassade.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
2. Bauphase: (1628)	Erste urkundliche Erwähnung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Süden der Konstanzer Altstadt, südlich der Bodanstraße. Es ist traufseitig zur Kreuzlinger Straße ausgerichtet. Seine nördliche Giebelseite steht frei.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Es handelt sich um ein schmales, viergeschossiges Gebäude mit Satteldach. Traufseitig ist das Erdgeschoss durch flachbogige Fenster- und Portalöffnungen bestimmt. Die Fenster des 1. und 2. Obergeschosses werden durch auskragende Gesimse bekrönt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*