Eindachhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/109237389919/

ID: 109237389919 **Datum:** 15.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Bürkstraße
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0651° nördliche Breite, 8,5333° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude entstand im Jahr 1836. (a)

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (a)

(1836)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Der Eindachhof befindet sich imk Ortsteil Schwenningen, in unmittelbarer Nähe zum Mauthepark.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Eindachhof
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges quergeteiltes Einhaus von 1836. Traufständiger Satteldachbau in konstruktivem Holzfachwerk auf Eckgrundstück. Einer der wenigen Höfe im Stadtgebiet, die den großen Ortsbrand von 1850 überstanden haben.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Wandverkleidung
	  • Fachwerk

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*