

## Wohnhaus, Bachstrasse 43

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/109400893912/>

ID: 109400893912

Datum: 21.03.2012

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Bachstraße
<b>Hausnummer:</b>	43
<b>Postleitzahl:</b>	88212
<b>Stadt-Teilort:</b>	Ravensburg
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Ravensburg (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatz:</b>	Ravensburg
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8436064109
<b>Flurstücknummer:</b>	keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	keine


### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

**Bildbeschreibung:**  
Querschnitt

**Abbildungsnachweis:**  
Lohrum



### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerkes 1611 (d)  
(1610 - 1611)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

## Besitzer:in

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Traufständig zur Bachstrasse stehendes Gebäude. Über dem eingeschossigen Erdstock kragt der zweigeschossige Oberstock als vertikale Einheit über. Nach oben abschließend mit einem dreigeschossigen Dachstock mit Spitzboden.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** Das Haus besitzt einen gewölbten Backsteinkeller, dessen ehemaliger Kellerhals weit hinter der heutigen Straßentraufe im heutigen Flur endet. An der rückwärtigen Traufe ist eine zweistöckige Galerie mit WC angebaut. Über dem Erdstock sind im Treppenhausbereich verschalte Unterzüge erkennbar.

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

**Konstruktion/Material:** Im heutigen 1.Dachstock ist ein liegend verzapfter Stuhl aufgeschlagen. Darauf ist eine stehende Stuhlkonstruktion abgezimmert.