Türkengasse

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/110307736917/

ID: 110307736917 **Datum:** 17.06.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Türkengasse
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Türkengasse vor der Aufgabelung, links Nr. 5, rechts Nr. 6

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Türkengasse vor der Aufgabelung, links Nr. 5, rechts Nr. 6 um 1900

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Bildbeschreibung:
Blick nach Osten um 2003

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Bildbeschreibung:
Blick nach Osten um 1970

Abbildungsnachweis:
M.Haußmann

Bildbeschreibung:
Areal ehemaliges inneres Neckartor

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflegerischer Werteplan, Gesamtanlage Besigheim
Regierungspräsidium Stuttgart

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

- *keine Angabe*

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Abgegangenes Wohnhaus, Türkengasse 10a
2. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus und Garagen, Türkengasse 4
3. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 2
4. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 7
5. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 10
6. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 6
7. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 5
8. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 9
9. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 12
10. Beinhaltet Bauteil:	Wohnhaus, Türkengasse 3
11. Beinhaltet Bauteil:	Wohn- und Geschäftshaus, Türkengasse 1
12. Beinhaltet Bauteil:	Scheune, Türkengasse 8

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Türkengasse wurde gemeinsam mit dem Stadtgrundriss um 1220/30 angelegt. Nach Chaussierung der Hauptstraße 1772 fungiert die ehem. Querverbindungstraße nur noch als Erschließungsstraße und Quergasse. Ihre Bebauung, bestehend aus gemischt trauf- und giebelständigen Häusern, entstand zwischen 16.-19.Jh,

1. Bauphase:
(1220 - 1230)

Anlegung der Gasse gemeinsam mit Stadtgrundriss.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1500 - 1799)

Bebauung mit trauf- und giebelständigen Häusern zwischen 16.-19.Jh.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

3. Bauphase: (1772)	Nach 1772 Funktion als Erschließungsstraße und Quergasse.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Türkengasse war zeitweise wohl die regionale Querverbindung durch die Stadt als Alternative zur Stadtschreibergasse. Seit Chaussierung der Hauptstraße ab 1772 ist sie nur noch Erschließungsstraße und gleichzeitig eine der östlichen Quergassen der Leitlinie Kirchstraße. Die Gasse verläuft zunächst geradlinig, sich verbreiternd in Richtung Nordosten und teilt sich vorübergehend zweiarmig um das Anwesen Türkengasse 10. Danach führt sie vereint bis an das ehemalige innere Neckartor. Ihre dichte, historische Bebauung ist durch gemischt giebel- und traufständige Häuser des 16. bis 19. Jahrhunderts geprägt. Sie ist Bestandteil des um 1220/30 angelegten Stadtgrundrisses. Ihr Name leitet sich möglicherweise vom Besigheimer Familienname "Türk" ab. Die sich nach Osten erweiternde Quergasse mit einer ehemaligen Schmiedscheuer als „Teiler“ ist mit ihrer hochwertigen Bebauung weitgehend ungestört. Die Türkengasse hat als zeitweiser Teil der Hauptdurchfahrtsstraße und dem ungewöhnlichen „Mittelhaus“ dokumentarischen Wert für die Entwicklung der Stadtstruktur. (a)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*