Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/110825773110/

ID: 110825773110 **Datum:** 12.07.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Am Unteren Tor
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78567
Stadt-Teilort:	Fridingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Fridingen an der Donau
Wohnplatz:	Fridingen an der Donau
Wohnplatzschlüssel:	8327016004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0202° nördliche Breite, 8,9312° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein kleines Stadthaus mit Wirtschaftsteil aus dem 17. oder sehr frühen 18.Jh., dessen Raumstruktur zum größten Teil erhalten bzw. noch ablesbar ist. Es wurde an bzw. auf der schon ausgedünnten Stadtmauer errichtet, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Funktion gewesen sein kann. Im Erdgeschoss haben sich wahrscheinlich Reste eines Vorgängerbaus erhalten. Im 18. und 19. Jh. wurden

einige Innenwände verändert bzw. hinzugefügt und im 2.OG eine Erweiterung mit Auskragung über die Stadtmauer geschaffen. Das Erdgeschoss wurde im späten 19. bzw. im 20.Jh. in mehreren Etappen stark verändert, ebenso einige Wände im Bereich der Stube im 1.OG, ansonsten dürften fast alle Wände erhalten sein. Das Dachwerk ist im Wesentlichen unverändert.

1. Bauphase: (1600 - 1710)	Bei dem Gebäude handelt es sich um ein kleines Stadthaus mit Wirtschaftsteil aus dem 17. oder sehr frühen 18.Jh. (gk/s), dessen Raumstruktur zum größten Teil erhalten bzw. noch ablesbar ist.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1700 - 1899)	Im 18. und 19. Jh. wurden einige Innenwände verändert bzw. hinzugefügt und im 2.OG eine Erweiterung mit Auskragung über die Stadtmauer geschaffen.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung
- Restauratorische Untersuchungen
- Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohnhaus wurde an bzw. auf der schon ausgedünnten Stadtmauer errichtet, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Funktion gewesen sein kann.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bei dem Gebäude handelt es sich um ein kleines Stadthaus mit Wirtschaftsteil aus dem 17. oder sehr frühen 18.Jh., dessen Raumstruktur zum größten Teil erhalten bzw. noch ablesbar ist.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*