

Äußeres Enzbrückentor, abgegangen

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/110839042121/>

ID: 110839042121

Datum: 04.05.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Enzbrücke
Hausnummer:	— keine
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	253
Geo-Koordinaten:	48,9983° nördliche Breite, 9,1407° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Kupferstich Merian

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Hauptstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- keine Angabe

 **Umbauzuordnung**

- keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Das ehemalige Äußere Enzbrückentor mit dem Torhäusle befand sich am westlichen Eingang zur Oberen Enzbrücke.(a) Auf einem Kupferstich von Matthäus Merian mit der Gesamtansicht Besigheims aus dem Jahre 1643 ist das äußere Brückentor mit dem Torhäuschen am linken Enzufer dargestellt. Spätestens beim "Jahrhunderthochwasser" im Jahre 1824, als beide Flusstäler und etliche, an der Enz oder am Neckar gelegenen Privathäuser überschwemmt wurden, ging auch das äußere Enzbrückentor mit dem Torhäusle ab. (a)

1. Bauphase: (1643) Darstellung des Äußeren Enzbrückentores mit Torhäusle auf Kupferstich von Matthäus Merian aus dem Jahre 1643.

Betroffene Gebäudeteile:

- keine

Lagedetail:

- Siedlung
 - Randlage
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
 - Stadtter
 - Torhaus

2. Bauphase: (1784) Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Vorstadt. Enz Seite. Auf der Enz Brucken. Nr. 253 Das Äußere Thor Häusle, an der Enzbrucke". Eigentümer ist "Gemeine Stadt allhier". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- keine

3. Bauphase: (1824) Das ehemalige Äußere Torhäusle ist spätestens beim "Jahrhunderthochwasser" des Jahres 1824 abgegangen. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- keine

 **Besitzer:in**

1. Besitzer:in: (1784) Besigheim, Stadt

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung:

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das ehemalige Äußere Enzbrückentor mit dem Torhäusle lag einst direkt vor der alten Oberen Enzbrücke am stadtauswärtigen, westlichen Ende der Brücke. (a)
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen• Stadttor• Torhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Laut der Kupferstichdarstellung von Matthäus Merian (1643) handelte es sich bei dem äußeren Enzbrückentor um ein Rundbogentor, dessen Untergeschoss vermutlich aus Buckelquaderwerk bestand und durch einen schmales Geschossaufsatz in Holzständerbauweise mit traufseitigem Satteldach nach oben hin abgeschlossen wurde. An dessen nördlicher Giebelseite schloss das etwas höhere Torhäusle an. Es bestand ebenfalls aus einem gemauerten Unterbau mit chießschartenartigen Maueröffnungen und einem in Fachwerk ausgebildeten Obergeschoss, das wiederum durch ein traufseitiges Satteldach abgeschlossen war.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	<input type="checkbox"/> <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	<input type="checkbox"/> <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	<input type="checkbox"/> <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau<ul style="list-style-type: none">• Obergeschoss(e) aus Holz• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• allgemein• Buckelquader
Konstruktion/Material:	<input type="checkbox"/> <i>keine Angaben</i>