Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/111215409208/

ID: 111215409208 **Datum:** 30.07.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfarrgasse
Hausnummer:	18
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Bild von 2007 (StadtA SHA Server Häuserlexikon)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Bild aus den 1930er Jahren (StadtA SHA AL/0040)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Auf Grundlage der dendrochronologischen Auswertung ist der ältere westliche Baukörper ins Jahr 1528 datiert. Der östliche Teil des Gebäudes wurde demnach im Jahre 1838 angebaut. Der große württembergische Reformator Johannes Brenz hat nicht nur hier gelebt, sondern dieses Fachwerkhaus ist während seines Wirkens in Schwäbisch Hall neu gebaut worden. Johannes Brenz führte seit 1522 schrittweise die Reformation in Hall ein. Ihm ist es zu verdanken, dass die Haller Kirchen vom Bildersturm verschont blieben.

1. Bauphase: (1528) — Errichtung des westlichen Baukörpers um 1528 (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase: (1838) — Der östlicher Baukörper wurde um 1838 (d) errichtet.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung.
  Gefügekundliche Kurzanalyse und Dendrochronologische Baualtersbestimmung.
  Untersuchung der Kelleranlage

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt traufseitig südlich am Ende der Pfarrgasse in der Ortsmitte
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zwei Hausteile. Zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach. Langgezogene rechteckige Grundfläche.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Der westliche Baukörper zeigt im Erd- und Obergeschoss eine dreischiffige und vierzonig. Der östliche Baukörper ist einschiffig und zweizonig.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Im Gebäude hat sich bauzeitliche Substanz umfangreich erhalten.
Bestand/Ausstattung:	

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • Unterbaugerüst
Konstruktion/Material:	Stockwerkgerüst mit Steinsockel im Osten. Das Zweigeschossige Dachwerk zeigt im 1. Dachgeschoss eine liegende Stuhlkonstruktion mit Spannriegeln und Kopfbändern von den liegenden Bindersäulen ins Kehlgebälk und im 2. Dachgeschoss einen firstparallelen Mittelunterzug zwischen Kehlgebälk und spannriegelartigen Hölzern in der inneren und westlichen Bundachse.