# Alte Gerberei

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/111755280914/

**ID:** 111755280914 **Datum:** 01.12.2025 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Seidenstraße |
| **Hausnummer:** | 3 |
| **Postleitzahl:** | 88316 |
| **Stadt-Teilort:** | Isny im Allgäu |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Ravensburg (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Isny im Allgäu |
| **Wohnplatz:** | Isny im Allgäu |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8436049045 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
Ansicht von Südwesten

**Abbildungsnachweis:**
Karin Uetz

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

- *keine*

## Bauphasen

**Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Die Alte Gerberei ist archivalisch seit 1639 (a) belegt. 1711 (d) wurde das Dachwerk, und mit ihm wohl auch das 2. OG, neu aufgesetzt.

**1. Bauphase:**
(1639)

Erster Beleg (a)

**Betroffene Gebäudeteile:**

- *keine*

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Gewerbe- und Industriebauten
  - Gerberei

**2. Bauphase:**
(1711)

Errichtung von Dach (d) und Obergeschoss

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

## Besitzer:in

- *keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Kurzuntersuchung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:**

In der nordwestlichen Vorstadt von Isny, mit der südöstlichen Giebelseite zur Seidenstraße ausgerichtet.

**Lagedetail:**

- Siedlung
  - Stadt

**Bauwerkstyp:**

- *keine Angaben*

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):**

Dreigeschossiges Gebäude mit zweigeschossigem Satteldach, versunkenes Erdgeschoss, westseitig im 2. Obergeschoss ein Laubengang (sog. Gerberbalkon).

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:**

Erdgeschoss teils kreuzgratgewölbt mit Seitenlängsflur, 1. OG modern ausgebaut, im 2. OG eine Wohnstube in Ecklage mit Stuckdecke des 1. V. 18. Jh., 1. Dachgeschoss teils ausgebaut, 2. Dachgeschoss frei.

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**

Stuckdecke im 2. OG mit erheblicher Rissbildung, abgesprießt.

| | |
|---|---|
| **Bestand/Ausstattung:** | Barocke Stuckdecke im OG. |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachgerüst Grundsystem<br>  • Balkendach mit Rofen und liegendem Stuhl<br>• Dachform<br>  • Satteldach<br>• Gewölbe<br>  • Kreuzgratgewölbe<br>• Verwendete Materialien<br>  • Stuck |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |