Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/112288594813/

ID: 112288594813 **Datum:** 13.10.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Steige
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	79771
Stadt-Teilort:	Klettgau-Bühl
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Klettgau
Wohnplatz:	Bühl
Wohnplatzschlüssel:	8337062004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
OBJ_DESCRIPTION_EMPTY

Abbildungsnachweis:
Klaus Rombach, WT-Tiengen

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1707 - 1710)

Die Kirche wurde in den Jahren 1707-10 (a) von Franz Beer unter Beibehaltung des im 14.Jh. errichteten Chorturmes barock umgestaltet und großzügig ausgestattet.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

2. Bauphase:
(2009)

Umfangreiche Sanierung.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die Kirche Mariä Himmelfahrt liegt am nordwestlichen Ortsrand der Gemeinde Klettgau-Bühl. Die Chorturmkirche ist geostet und wird nach Norden von einer Mauer umfriedet.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das Bauwerk selbst besteht aus einem mit einem Satteldach versehenen Langhaus und einem auf der Ostseite angebautem Chorturm mit Spitzhelm. Das Querhaus wird durch ein Walmdach abgeschlossen. Die schlichte Gestaltung der weiß verputzten Außenfassade erfolgt durch Rundbogenfenster und –portale mit Sandsteingewänden. Der Turm wird darüber hinaus durch Geschoss- und Friesgesimse und im oberen Stockwerk durch Maßwerkfenster gegliedert.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit Querhaus/Zwerchdach
	  • Turmhelm
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Verwendete Materialien
	  • Stein

Konstruktion/Material:	Die Außenwände lassen verputzte Natursteinwände vermuten, die Fenster- und Türöffnungen besitzen Sandsteingewände und auch das Maßwerk der Turmfenster ist aus Sandstein.