

Kath. Pfarrkirche "St. Bartholomäus"

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/112905940410/>

ID: 112905940410

Datum: 18.04.2018

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	77955
Stadt-Teilort:	Ettenheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Ortenaukreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ettenheim
Wohnplatz:	Ettenheim
Wohnplatzschlüssel:	8317026006
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Innenansicht St. Bartholomäus, Ettenheim

Abbildungsnachweis:
Fotoarchiv Marburg

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus wurde anstelle eines baufällig gewordenen Vorgängerbaus errichtet. Der Baumeister Franz Josef Salzman aus Donaueschingen wurde mit der Errichtung nach den Plänen von Josef Anton Budinger, Maurer und Steinhauer aus Straßburg, beauftragt. Die Turmkuppel entstand nach seinen eigenen Plänen. Die Grundsteinlegung erfolgte am 11. September 1768. Im Oktober 1769 war bereits der Dachstuhl abgezimmert. Der Chor wurde am 15. Dezember 1771 geweiht. (a) 1903 erfolgte die erste große Renovation der Kirche. In den Jahren 1959/60 wurde der Innenraum und 1978/79 das Äußere der Kirche grundlegend erneuert.

1. Bauphase: Errichtung der Kirche durch Franz Josef Salzman, Baumeister aus Donaueschingen (a)
(1768 - 1771)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

2. Bauphase: Erste Renovation
(1903)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase: Erneuerung des Innenraums
(1959 - 1960)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

4. Bauphase: Renovierung des Kirchenäußeren
(1987 - 1988)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Weiterer Datenbestand LAD

Kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus, Stadtkirche (77955 Ettenheim, Kirchplatz 5)

Zugeordnete Dokumentationen

• Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die katholische Pfarrkirche befindet sich im historischen Stadtkern Ettenheims. Sie steht mit dem Chor nach Süden ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gotteshaus ist ein einschiffiger Hallenbau, der im spätbarocken Stil erbaut wurde. An das Hauptschiff mit Satteldach fügt sich im Süden der eingezogene Polygonalchor, der an der Ostseite durch einen Turm flankiert wird. Dieser wird durch Gesimse in drei gleich große Abschnitte gegliedert und von einer Welschen Haube bekrönt. Die Nordfassade besitzt einen geschweiften Volutengiebel. In Rundbogennischen stehen die Steinstatuen von Petrus und Paul. Eine dreiläufige Treppe führt zum Eingangsportal hinauf.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einschiffige Hallenkirche mit flachem Tonnengewölbe und Stichkappen, die im Süden in den eingezogen, dreiseitig geschlossenen Chor führt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach• Welsche Haube• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
Konstruktion/Material:	— keine Angaben