

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/113067046320/>

ID: 113067046320

Datum: 13.11.2013

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Hauptstraße             |
| <b>Hausnummer:</b>                | 23                      |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 88605                   |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Meßkirch                |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Tübingen                |
| <b>Kreis:</b>                     | Sigmaringen (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Meßkirch                |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Meßkirch                |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8437078013              |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                 |
| <b>Historischer Straßename:</b>   | — keiner                |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                 |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos



**Bildbeschreibung:**  
Straßenfassade

**Abbildungsnachweis:**  
Bildindex Foto Marburg: LAD BW/Tübingen, Microfiche-Scan mi07296f13

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Abzimmerung Dachwerk (d).  
(1457)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

## Besitzer

keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Datierung

## Beschreibung

**Umgebung, Lage:** Das Gebäude befindet sich im historischen Stadtkern.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiger, traufständiger Satteldachbau, Fachwerk, verputzt, EG durch Ladeneinbau überformt.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
  - Satteldach
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

**Konstruktion/Material:** Das Dachwerk ist zweizonig gegliedert und besitzt zwei Längsachsen.