

Ev. Pfarrhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/113883408610/>

ID: 113883408610 Datum: 05.02.2019 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Oberndorfer Straße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	78713
Stadt-Teilort:	Schramberg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Schramberg
Wohnplatz:	Schramberg
Wohnplatzschlüssel:	8325053038
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung


— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das evangelische Pfarrhaus wurde 1872 nach den Plänen von J. Stolz als Wohnhaus für E. Junghans errichtet. 1889 erwarb die evangelische Gemeinde das Gebäude und richtete hier das Pfarrhaus ein.

1. Bauphase: Errichtung Wohnhaus
(1872)

Betroffene Gebäudeteile: 

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

2. Bauphase: (1889) Umnutzung zu Pfarrhaus

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Pfarrhaus

Besitzer:in

 *keine Angaben*

Weiterer Datenbestand LAD

 *keines*

Zugeordnete Dokumentationen

- Befundpläne

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das evangelische Pfarrhaus steht an der Ostseite der Oberndorfer Straße, zwischen der ev. Stadtkirche und dem ev. Gemeindehaus.

Lagedetail:


- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Pfarrhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Klassizistisch anmutender, zweigeschossiger Walmdachbau; strenge, symmetrische Fassadengliederung mit umlaufenden Gesimsen und Konsolfries unter der Traufe. Die Fenster des Obergeschosses besitzen eine Verdachung.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:  *keine Angaben*



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:

■ *keine Angaben*