Kapelle St. Martin

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/115806303718/

ID: 115806303718 **Datum:** 17.03.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Lindenstraße
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	88639
Stadt-Teilort:	Wald-Kappel
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Wald
Wohnplatz:	Kappel
Wohnplatzschlüssel:	8437118012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
St. Martin, Wald-Kappel

Abbildungsnachweis:
Bildarchiv Foto Marburg / Foto: unbekannt

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kapelle St. Martin lässt sich seit 1608 nachweisen, ist aber vermutlich älter. Die Kanzel mit Korb wurde 1619 gefertigt. 1710 erfolgte der Neubau der Kapelle.

1. Bauphase: (1608)
Erbauung vermutlich vor 1608

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

2. Bauphase: (1619)
Aus dieser Zeit stammt die Kanzel mit Treppenaufgang und Kanzelkorb (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Bauwerkstyp:
- Ausstattungsgegenstände, Architekturglieder
  - Kanzel

3. Bauphase: (1710)
Neubau der Kapelle (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die Kapelle St. Martin liegt im Dorf Kappel, von der Hauptdurchfahrtsstraße Lindenstraße nach Norden zurückgesetzt.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Kapelle, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Kleiner, über dem dreiseitig geschlossenen Chor in Richtung Osten abgwalmter Satteldachbau mit Dachreiter.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*