# Wohnaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/116049802113/

**ID:** 116049802113 **Datum:** 11.11.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Museumstraße |
| **Hausnummer:** | 5 |
| **Postleitzahl:** | 88605 |
| **Stadt-Teilort:** | Meßkirch |
| **Regierungsbezirk:** | Tübingen |
| **Kreis:** | Sigmaringen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Meßkirch |
| **Wohnplatz:** | Meßkirch |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8437078013 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

*keine*

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:**
(1457 - 1458)

Abzimmerung Dachwerkes (d).

**Betroffene Gebäudeteile:**

- Dachgeschoss(e)

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Das Gebäude befindet sich im alten Stadtkern. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Stadt |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Wohnhaus |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | *keine Angaben* |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Das Dachwerk ist dreizonig gegliedert und besitzt drei Längsachsen. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | *keine Angaben* |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Dachform<br>  • Satteldach<br>• Dachgerüst Grundsystem<br>  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |