

# Wohnaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/116049802113/>

ID: 116049802113

Datum: 11.11.2013

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Museumstraße
<b>Hausnummer:</b>	5
<b>Postleitzahl:</b>	88605
<b>Stadt-Teilort:</b>	Meßkirch
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Sigmaringen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Meßkirch
<b>Wohnplatz:</b>	Meßkirch
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8437078013
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

**1. Bauphase:** Abzimmerung Dachwerkes (d).  
(1457 - 1458)

**Betroffene Gebäudeteile:**




• Dachgeschoss(e)

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude befindet sich im alten Stadtkern.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	— keine Angaben
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Das Dachwerk ist dreizonig gegliedert und besitzt drei Längsachsen.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Dachgerüst Grundsystem</li><li>• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben