

Rathaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/116583389819/>

ID: 116583389819

Datum: 26.02.2013

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Straße: | Marktplatz |
| Hausnummer: | 1 |
| Postleitzahl: | 88491 |
| Stadt-Teilort: | Riedlingen |
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Kreis: | Biberach (Landkreis) |
| Gemeinde: | Riedlingen |
| Wohnplatz: | Riedlingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8426097010 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßename: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Seitenansicht des Rathauses (Postkarte)

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg: LDA Tübingen (Postkarte) [Microfiche-Scan mi08859c08]

Bildbeschreibung:
Neugotischer Treppenturm an der Traufseite des Rathauses

Abbildungsnachweis:
Bildindex Foto Marburg: LAD Baden-Württemberg, Außenstelle Tübingen [Microfiche-Scan mi08859c10]



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die dendrochronologische Untersuchung der verbauten Hölzer datiert das Gebäude ins Jahr 1519-1521 (d).

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes. (d)
(1519 - 1521)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune mit Sondernutzung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Im Zentrum des historischen Stadtkerns, mit der Giebelseite zum Marktplatz stehend.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen

- Rathaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Massiver, dreigeschossiger Baukörper mit Satteldach und Zinnenkranz; Treppenturm vor der südlich-westlichen Traufseite; Aufzugsvorrichtung an der nördlichen Giebelseite (Marktplatzfassade).

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

— keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:

— keine Angaben

Konstruktion/Material:

— keine Angaben