Pfarrhof mit Scheune und Remise sog. "Pfarrschöpfle"

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/117117784514/

ID: 117117784514 **Datum:** 28.07.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Am Winterberg
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	78532
Stadt-Teilort:	Tuttlingen-Eßlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tuttlingen
Wohnplatz:	Eßlingen
Wohnplatzschlüssel:	8327050007
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,9914° nördliche Breite, 8,7191° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das katholische Pfarrhaus wurde im Jahre 1500 samt Einfriedungsmauer erbaut. (a) 1750 folgten die Pfarscheune sowie der Pfarrschopf. (a)

1. Bauphase: (1500)	Kath. Pfarrhaus mit Einfriedungsmauer, erbaut um 1500 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Pfarrhaus

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Walmdach

2. Bauphase: (1750)	Pfarrscheune, heute Gemeindezentrum, um 1750 entstanden (a)
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau
3. Bauphase: (1750)	Pfarrschopf, erbaut um 1750 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	• Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Gebäude befinden sich in Hanglage am Kirchberg, in unmittelbarer Nähe zur Pfarrkirche St. Jakobus
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Pfarrhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Kath. Pfarrhaus mit Einfriedungsmauer, dreigeschossiger Massivbau über annähernd quadratischem Grundriss mit Walmdach. Pfarrscheune, dreigeschossiger Massivbau mit Satteldach. Erschließung der Scheune über das Obergeschoss mittels Stützbogen von der Strasse Im Winkel, ebenerdige Erschließung des Stalls über drei Türen in der westlichen Giebelseite. Pfarrschopf, schmaler Sichtfachwerkbau mit Satteldach, im Erdgeschoss massiv, giebelständig zur Strasse errichtet. Erschließung von Remise und Lager über Tür und Tor im Erdgeschoss und Tür im Obergeschoss.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Walmdach

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*