

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/117626380217/>

ID: 117626380217 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Brunnenstraße
Hausnummer:	24
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus geht im Kern auf das 16. Jahrhundert zurück. (a)

1. Bauphase: Im Kern errichtet
(1500 - 1599)


Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus

 **Besitzer:in**

— *keine Angaben*

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Traufseitig ausgerichtet, in die geschlossene Bebauung der nördlichen Brunnenstraße eingebunden.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Satteldachbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach
Konstruktion/Material:	— <i>keine Angaben</i>