Alte Prälatur, sog. Abt-Gaisser Haus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/117980890514/

ID: 117980890514 **Datum:** 18.03.2021 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schulgasse
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Benediktinerkloster St. Georgen, heute Schule, Schulgasse 21

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Sog. Abt-Gaisser Haus. Ehem. Pfleghof des Klosters St. Georgen im Schwarzwald, von 1538 bis zur Säkularisierung 1806 Prälatur (Wohnhaus des Abtes) des im Zuge der Einführung der Reformation in Württemberg 1556 endgültig nach Villingen übergesiedelten St. Georgener Benediktinerkonvents.

1. Bauphase:
(1233 - 1234)

Der westliche Teil wurde 1233/34 an die 1209/10 errichtete Stadtmauer angefügt

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Klosteranlage
  - allgemein

2. Bauphase:
(1538 - 1539)

Die leicht abknickende östliche Erweiterung um drei Achsen ursprünglich von einem umfangreichen Umbau 1538/39 (d)

Betroffene Gebäudeteile:
- Anbau

3. Bauphase:
(1596)

Der heutige Bau wurde 1596 unter Verwendung der älteren Bauteile errichtet.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1838 - 1840)

Die östliche Erweiterung um drei Achsenjedoch wurde bei einem erneuten Umbau 1838-40 umfassend erneuert und gleichzeitig der Verbindungsbau zum Schulkomplex geschaffen.

Betroffene Gebäudeteile:
- Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen
- Bauhistorische Dokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Am nordwestlichen Altstadtrand von Villingen, Teil des ehem. Benediktinerklosters St. Georgen.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp: *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiger Massivbau mit Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
  - allgemein

Konstruktion/Material: *keine Angaben*