ehem. Evang. Kirche (heute Bergbaumuseum)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/117987540511/

ID: 117987540511 **Datum:** 12.12.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	56
Postleitzahl:	79295
Stadt-Teilort:	Sulzburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Sulzburg
Wohnplatz:	Sulzburg
Wohnplatzschlüssel:	8315111005
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,8407° nördliche Breite, 7,7079° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Sachgesamtheit ehem. markgräflisches Schloss (heute Rathaus), Hauptstraße 60

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das heutige Bergaumuseum befindet sich an der Stelle der ehem. Evang. Kirche (Schlosskirche), am Rande des einstigen Schlossareals, welche 1610 durch Markgraf Georg Friedrich erbaut wurde. Im 19. Jahrhundert wurde anstelle eines Vorgängerturms ein neuer errichtet. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zog das Bergbaumuseum ein.

1. Bauphase: (1610)	Das heutige Bergaumuseum befindet sich an der Stelle der ehem. Evang. Kirche (Schlosskirche), am Rande des einstigen Schlossareals, welche 1610 durch Markgraf Georg Friedrich erbaut wurde.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1800)	Seit etwa 1800 konnte die Schlosskirche nicht mehr benutzt werden und die evangelische Gemeinde musste auf die alte Klosterkirche St. Cyriak ausweichen.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1844)	1844 wurde als Erstatz des Vorgängerturms ein neuer Turm in der heutigen Form vollendet.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1979 - 1982)	1979 baute man die nicht mehr benutzte Stadtkirche zum Bergbaumuseum Baden-Württemberg um, das 1982 eröffnet wurde.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*