

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/118408197411/>

ID: 118408197411 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Brunnenstraße
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Gebäude liegt zur Zeit keine bauhistorische Unetrsuchung vor.

Besitzer:in

▬ keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Eckgebäude ist fluchtend angebunden an die traufständige Bebauung der Brunnenstraße sowie Rosengasse.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreistöckiges, massiv errichtetes Eckgebäude.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	▬ keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	▬ keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	▬ keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk• allgemein
Konstruktion/Material:	▬ keine Angaben