

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/118408197411/>

ID: 118408197411 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Brunnenstraße                      |
| <b>Hausnummer:</b>                | 5                                  |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78050                              |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Villingen                          |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg                           |
| <b>Kreis:</b>                     | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Villingen-Schwenningen             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Villingen                          |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8326074020                         |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine                            |
| <b>Historischer Straßenname:</b>  | — keiner                           |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine                            |

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Gebäude liegt zur Zeit keine bauhistorische Unetrsuchung vor.

### Besitzer

▬ keine Angaben



### Weiterer Datenbestand LAD

▬ keines



### Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung



### Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Umgebung, Lage:</b>                                   | Das Eckgebäude ist fluchtend angebunden an die traufständige Bebauung der Brunnenstraße sowie Rosengasse. |
| <b>Lagedetail:</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>                                |
| <b>Bauwerkstyp:</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>            |
| <b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>          | Dreistöckiges, massiv errichtetes Eckgebäude.   |
| <b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>              | ▬ keine Angaben   |
| <b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b> | ▬ keine Angaben   |
| <b>Bestand/Ausstattung:</b>                              | ▬ keine Angaben   |



### Konstruktionen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Konstruktionsdetail:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Steinbau Mauerwerk</li><li>• allgemein</li></ul> |
| <b>Konstruktion/Material:</b> | ▬ keine Angaben  |