Restaurant Reichsstadt

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/118458891717/

ID: 118458891717 **Datum:** 15.10.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rathausplatz
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordansicht

Abbildungsnachweis:
Armin Seidel

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Nach der dendrochronologischen Untersuchung wurde das Dachwerk des ehem. Restaurants Reichsstadt im Jahr 1702 (d) abgezimmert.
1962 fanden mit dem Einbau eines Fluchttreppenhauses im Zwischenbau zum Gebäude Augustinerstraße 11 aus dem vermutlich späten 19. Jahrhundert bauliche Veränderungen am Gebäude Rathausplatz 5 statt

1. Bauphase:
(1702)

Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus, Herberge

2. Bauphase:
(1962)

Bauliche Veränderungen mit Einbau des Fluchttreppenhauses statt.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung (Fluchttreppeneinbau)

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Restaurant Reichsstadt befindet sich am nördlichen Altstadtrand, zwischen der Augustinerstraße und dem Rathausplatz.

Lagedetail:

- *keine Angaben*

Bauwerkstyp:

- *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiges Gebäude mit auskragenden Obergeschossen und nach Westen vollgewalmtem Satteldach. Gerade Fenstergesimse bekrönen die rechteckigen Sprossenfenster.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

- *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*