

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/118848532818/>

ID: 118848532818

Datum: 03.11.2014

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Straße: | Metzgergasse |
| Hausnummer: | 11 |
| Postleitzahl: | 78628 |
| Stadt-Teilort: | Rottweil |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Rottweil (Landkreis) |
| Gemeinde: | Rottweil |
| Wohnplatz: | Rottweil |
| Wohnplatzschlüssel: | 8325049025 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

1. Bauphase: Abzimmerung des Dachwerkes (d)
(1374 - 1375)

Betroffene Gebäudeteile:




- Dachgeschoss(e)

 **Besitzer**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Dendrochronologische Datierung
- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail: keine Angaben

Bauwerkstyp: keine Angaben

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: keine Angaben

Konstruktion/Material: keine Angaben