

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/118990500812/>

ID: 118990500812

Datum: 15.01.2013

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Am Vogtsberg
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79848
Stadt-Teilort:	Gündelwngen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Waldshut (Landkreis)
Gemeinde:	Bonndorf im Schwarzwald
Wohnplatz:	Gündelwangen
Wohnplatzschlüssel:	8337022009
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

— keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil: Wohnhaus, Am Vogtsberg 4

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Errichtet im Jahre 1599 (d).

1. Bauphase:
(1598 - 1599)

Die Auswertung der Proben gestaltete sich einheitlich. Danach wurde das Bauholz im Winter 1598/99 gefällt und mit hoher Sicherheit im Jahre 1599 (d) verbaut.

Betroffene Gebäudeteile:



- Dachgeschoss(e)



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- baugeschichtliche Kurzuntersuchung



Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Im Unterbau einstöckig mit zwei Geschossebenen abgezimmert besitzt das ursprünglich allein stehende Gebäude ein rauchschwarzes Satteldach mit ehemals beidseitigem Halbwalmaabschluss.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Über die Anordnung der Binderquerachsen lassen sich erste Hinweise zur ursprünglichen Grundrissgliederung beziehungsweise Nutzung ableiten. Danach fixieren die Sparren I bis VI den Wohnteil mit Stube, Küche und Flur, woran sich dann wohl der Stall mit abschließender Tenne anschloss.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach mit Halbwalma-/Zweidrittelwalm
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
 - abgesprengte Quer- und Längsbünde

Konstruktion/Material: Schon zur Bauzeit mit Schindeln eingedeckt, wurde diese Dachhaut über dem Wohnteil von Sparren und über dem Wirtschaftsteil von Rofen getragen. Im angetroffenen Zustand sind die zu einem Dachdreieck

abgezimmerten Sparren mit den römischen Zahlen I bis VII markiert, während die Rofen keine Abbundzeichen besitzen.

Zur Unterstützung von Rofen und Sparren ist die Kombination aus einer vertikal abtragenden mit einer abgesprengten Unterstützungskonstruktion (liegender Stuhl) ausgeführt. Bei dem zuerst genannten Gerüst handelt es sich um einen stehenden, aus dachhohen Dachfirstständern bestehenden Längsbund, während es sich bei den abgesprengten Gerüsten um das Zusammenspiel abgesprengter Querbünde mit geneigten Längsbünden (Stuhlstrebenlängsbünden) handelt.

Die Aussteifung der einzelnen Unterstützungskonstruktionen erfolgt generell kopfzonig. Zur Anwendung kamen Kopfbänder, die im Zuge der beiden Stuhlstrebenlängsbünde mit einer Riegelfolge kombiniert sind.