

# Gehöft

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/119080510913/>

ID: 119080510913 Datum: 02.07.2021 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Freiburger Straße
<b>Hausnummer:</b>	17, 19, 21
<b>Postleitzahl:</b>	79279
<b>Stadt-Teilort:</b>	Vörstetten
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Emmendingen (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Vörstetten
<b>Wohnplatz:</b>	Vörstetten
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8316045002
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0639° nördliche Breite, 7,8515° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Gehöft, das heute aus zwei Wohnhäusern besteht, wurde Anfang des 19. Jh. erbaut.

**1. Bauphase:** Erbauung Gehöft

(1800 - 1810)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li><li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li><li>• Scheune</li></ul>

**Besitzer:in**

— keine Angaben

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bestandsdokumentation

**Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	In der Ortsmitte an der in Nord-Süd-Richtung durch Vörstetten führenden Freiburger Straße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Das Wohnhaus in Fachwerk, eingeschossig auf hohem Sockelgeschoß mit abschließendem Satteldach und zwei Wetterdächle am Giebel errichtet. Rückwärtig befindet sich die ehemalige Scheune, heute Wohnhaus.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

**Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li><li>• Holzgerüstbau</li><li>• allgemein</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben