

abgegangener Gebäudekomplex (A 261 - Langestraße 16)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/119206323114/>

ID: 119206323114 Datum: 26.02.2018 Datenbestand: Bauforschung

Objektdaten

Straße: Neue Straße
Hausnummer: keine
Postleitzahl: 89073
Stadt-Teilort: Ulm
Regierungsbezirk: Tübingen
Kreis: Ulm (Stadtkreis)
Gemeinde: Ulm
Wohnplatz: Ulm
Wohnplatzschlüssel: 8421000028
Flurstücknummer: keine
Historischer Straßename: Langestraße
Historische Gebäudenummer: 16; A 261

Lage des Wohnplatzes



Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. **Beinhaltet Bauteil:** Ehemalige Bebauung auf dem Gebiet der Neuen Straße in Ulm

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Zwischenflügel wurde wohl zwischen zwei bereits bestehenden Gebäuden eingebracht. Aufgrund des bereits bei A 260 erwähnten Teilrecesses aus dem Jahr 1435, der die Zugehörigkeit der Hofmauer zwischen A260 und A 261 regelte, muss spätestens zu diesem Zeitpunkt mit einer Bebauung auf dem Gelände gerechnet werden. Der liegende Stuhl (in Ulm bisher ab 2. Viertel 15. Jh. nachweisbar) auf dem Vorderhaus spricht für spätere Umbauphasen, die durchaus in die Substanz eingriffen, sofern das Gebäude zum Zeitpunkt des Teilrecesses schon länger stand. Das massive Rückgebäude, das die auch früher schon übliche Dachkonstruktion des stehenden Stuhls aufweist, kann früher entstanden sein.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Gebäudekomplex zerstört.

1. Bauphase: (1415) Der liegende Stuhl des Vordergebäudes-

Betroffene Gebäudeteile:  • Dachgeschoss(e)

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

2. Bauphase: (1939 - 1944) Abgehend im Zweiten Weltkrieg.

Betroffene Gebäudeteile:  *keine*

Besitzer

 *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

• Kurzbeschreibung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Vordergebäude des ehem. Gebäudekomplexes befand sich in traufseitiger Lage an der Südseite der Langestraße. Das Rückgebäude war traufständig zur Taubengasse ausgerichtet.

Lagedetail: • Siedlung
• Stadt

Bauwerkstyp: • Wohnbauten
• Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Massives und aus Fachwerk bestehendes, dreigeschossiges Vordergebäude.
Massives und zweigeschossiges Rückgebäude.
Im Westen des Innenhofes befand sich ein dreigeschossiger, teilweise in Fachwerk ausgeführter Verbindungsflügel zwischen den beiden Gebäuden.

Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:

A 261
Wohnhaus, Flügel mit Anbau, Hinterhaus, zwei Anbauten und ein Schuppen

Beschreibung: „ein an 260 und 262 angebautes mass. u. geriegeltes dreistokiges Wohnhaus in der Langenstrasse mit 38' hohem Plattendache"

Maße: 83' lang, 24' breit, 36' hoch

261a

Beschreibung: „ein an sich und an 262a und 262c massiver und geriegender, dreistokiger Fluegel mit 18' hohem Platten-Pulldache, mit einem ebensolchen Anbau mit 4' hohem Plattendache.

Flügel:

Maße: 25' lang, 26' breit, 36' hoch

Anbau:

Maße: 13' lang, 13,5' breit, 35' hoch

261b

Beschreibung: ein zwischen 338 u. 262 auf 260a eingebautes massives zweistokiges Hinterhaus mit 34' hohem Plattendache

Maße: 95' lang, 54' breit, 26' hoch

261c

Beschreibung: ein theils ein theils zweistokiger mass. u. gerieg. Anbau am Hauptgebäude mit flachem Sturzblechdache

Maße: 29,5' lang, 13' breit, 14' hoch und 29,5' lang, 5,5' breit, 8' hoch

261d

Beschreibung: ein weiterer einstöckig. Anbau ebendort, mit 7' hohem Platten-Pulldache

Maße: 11,7' lang, 13' breit, 10' hoch

261e

Beschreibung: ein an's Hintergebäude angelehnter einstokiger Schuppen auf Freipfosten mit 7' hohem Platten Pulldach

Maße: 32' lang, 72' breit, 11' hoch

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:

A 261

Räume: 10 heizbare Zimmer, 3 unheizbare Zimmer u. geypste Kammern, 1 gewölbter Keller, 1 . dto Zimmer, 1 dto Durchfahrt, 1 geipster Laden

261a

Flügel:

Räume: 1 heizbares Zimmer, 1 unheizbare Zimmer u. geypste Kammern, 3 Küchen, 1 Speiskammer u. Com- Gang

Anbau:

Räume: 1 Waschküche

261b

Räume: 6 heizbare Zimmer, 4 gewöhnliche Kammern, 1 Küche, 1 gewölbter Keller, 1 dto Kammer, 6 Magazine

261c

Räume: enthält das heizb. Comtoir u. die Treppe („u. die Treppe" mit

Bleistift durchgestrichen, daruntergeschrieben: „1 unheizb. Zimmer u. die Treppe“)

261d

Räume: enthält 1 Pferdestall u. die Treppen

261e

Räume: -

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

— keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

— keine Angaben



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
 - allgemein
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material:

Vordergebäude

Das Vordergebäude war relativ schmal, besaß um 1901 einen liegenden Dachstuhl und einen Laubenanbau zum Hof hin. 1869 wurde das Dach gegen die Langestraße hin im unteren Bereich angehoben und damit leicht ausgestellt. Dies geschah offenbar im Zuge einer generellen Fassadenveränderung.

1857 wird im Gebäudeschätzungsprotokoll ein gewölbter Keller angegeben, der im Baugesuch von 1901 im westlichen Bereich des Gebäudes gezeigt wird. Damals sollte die westliche Kellerwand, die im Übrigen nicht mit der Gebäudewestwand übereinstimmt (!) weiter nach Westen verlegt werden. Die im Erdgeschoss an dieser Stelle bestehende Ein- oder Durchfahrt war nicht unterkellert. Man plante, sie zu verkleinern.

Zwischenflügel

Auf dem Erdgeschossplan von 1901 fällt eine als abzuberechnen gekennzeichnete Ecksituation im Bereich des Anschlusses des Zwischenflügels an das Vordergebäude auf. Möglicherweise handelte es sich dabei um die ursprüngliche südöstliche Kante des Vordergebäudes, die beim späteren Anbau des Zwischenflügels in diesen integriert wurde. Für die These eines nachträglichen Zwischenbaues des Flügels zwischen zwei bestehenden Gebäuden spricht auch die ehemals durchlaufende Nordmauer des Hinterhauses, die 1901 ebenfalls als weiter aufzuberechnen gezeigt wurde. Der Zwischenflügel blieb offenbar ohne Unterkellerung.

Rückgebäude

Das Rückgebäude war breiter dimensioniert. Es handelte sich um ein Steinhaus mit dreigeschossigem, stehendem Dachstuhl. Ehemals gab es ein Zughaus zur Taubengasse.

Dieses wurde 1901 noch im Bestandsplan eingezeichnet, eine Fotografie von 1941 über die Dächer der Taubengasse hinweg zeigt es bereits nicht mehr (s. Baugesuch von 1901 u. Foto von 1941).

Das Rückgebäude wies nach Angabe des Gebäudeschätzungsprotokolls einen gewölbten Keller auf. Auf dem Kellerplan von 1901 werden im Südwesten des Hauses ältere, als abzuberechnend gekennzeichnete Mauerstrukturen greifbar. Im Übrigen

sollte damals das Gebäude wohl zu etwa zwei Dritteln unterkellert werden.

Auszug aus dem Gebäudeschätzungsprotokoll 1857, Ergänzungsband von 1858 bis 1877:

A 261

Wohnhaus, Flügel mit Anbau, Hinterhaus, zwei Anbauten und ein Schuppen

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: massiv und geriegelt, vorn 1,5' überbaut, mit 1 Walmen, z. 260 keine, zu 261 nur Parterre eine eigene Wand.

Keine feuergefährliche Einrichtung

Als unzerstörbar angesehen: Keller, Foundation, Umfassung Parterre, Gewölbe mit Umfassung, eis. Öfen, Kammern, Schlaudern.

261a

Beschreibung: ,ein an sich und an 262a und 262c massiver und geriegelter, dreistokiger Fluegel mit 18' hohem Platten-Pultdache, mit einem ebensolchen Anbau mit 4' hohem Plattendache.

Flügel:

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: mit 3 eig. mass. und gerieg. Seiten u. 1 ger. Giebel

Keine feuergefährlichen Einrichtungen

Als unzerstörbar angesehen: Foundation, Pflaster, Heerde (sic!) Ofen u. Waschkessel

Anbau:

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: mit 2 eig. solchen (gemeint ist wahrscheinlich massiv und geriegelt, wie beim Flügel) Seiten

261b

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: durchaus massiv

Keine feuergefährlichen Einrichtungen

Als unzerstörbar angesehen: Keller, Umfassungs- u. Giebelwände, Foundation, Gewölbe mit Umfassung, Gitter, Klammern, Schlaudern, Oefen u. Küchenheerd.

261c

Dachdeckung: Sturzblech

Umfassungs- und Giebelwände: mit 3 mass. und geriegelten Seiten

Keine feuergefährlichen Einrichtungen

Als unzerstörbar angesehen: die Foundation

Bemerkung: „seither nicht versichert, resp. ausgeschieden.“

Bleistiftzeichnung darunter

261d

Dachdeckung: Platten

Umfassungs- und Giebelwände: mit 3 mass. Seiten

Keine feuergefährlichen Einrichtungen

Als unzerstörbar angesehen: die Foundation

Bemerkung: neuerrichtet

Die Beschreibung des Anbaus wurde mit Bleistift durchgestrichen

261e
Dachdeckung: Platten
Umfassungs- und Giebelwände: -
Keine feuergefährlichen Einrichtungen
Als unzerstörbar angesehen: keine
Bemerkung: neuerrichtet