

Ehem. Zehntscheuer

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/119927900817/>

ID: 119927900817

Datum: 09.07.2014

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	176
Postleitzahl:	68789
Stadt-Teilort:	St. Leon-Rot
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	St. Leon-Rot
Wohnplatz:	Rot
Wohnplatzschlüssel:	8226103005
Flurstücknummer:	348
Historischer Straßename:	— <i>keiner</i>
Historische Gebäudenummer:	— <i>keine</i>

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

— *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

Abbildungsnachweis:

<http://www.panoramio.com/photo/26222841>, letzter Zugriff 11.11.2014

Objektbeziehungen

— *keine*

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Zehntscheuer wurde 1723 (d) von Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn erbaut. Im Westen wurde nachträglich ein Wohnteil angebaut, der das Gebäude um 4 Meter erweiterte. 1802/ 03 gab die Großherzogliche Verwaltung in Karlsruhe das Gebäude zur Versteigerung frei, ab 1850 befand sich die Scheuer in wechselndem Privatbesitz. 1986 ging sie in den Besitz der Gemeinde über. 2000 wurde die Scheuer wegen Baufälligkeit bis auf die Grundmauern abgetragen.

1. Bauphase: Errichtung des Bauwerks im Jahr 1723 (d).
(1723)

Betroffene Gebäudeteile: 

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

2. Bauphase: Abriss wegen Baufälligkeit.
(2000)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die noch vorhandenen Grundmauern der ehem. Zehntscheuer stehen zwischen der Hauptstraße und der Zehntstraße.

Lagedetail:

- Siedlung
- Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B.: keine Angaben

Schäden, Vorzustand):

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*