

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120211099511/>

ID: 120211099511 Datum: 19.10.2023 Datenbestand: Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Sammlungsgasse
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	78234
<b>Stadt-Teilort:</b>	Engen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Engen
<b>Wohnplatz:</b>	Engen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335022009
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Rathaus (78234 Engen, Hauptstraße 11)
- Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Hauptstraße 1 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 26 (78234 Engen)
- Ehem. Kornhaus, Hauptstraße 43a (78234 Engen)
- Wohnhaus, Lupfenstraße 24 (78234 Engen)

- Hochgangsäge, Parz. 521/6 (78234 Engen, Mundingstraße 6 + 8)
- ehem. Kloster St. Wolfgang (78234 Engen, Sammlungsgasse 11)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 4 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 5 (78234 Engen)
- Wohnhaus (78234 Engen, Schulplatz 4)
- Wohnhaus, Spendgasse 9 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Vorstadt 7 (78234 Engen)

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde laut seiner inschriftlichen Datierung im Jahr 1561 (i) errichtet.

<b>1. Bauphase:</b> (1561)	Errichtung (i)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

## Besitzer:in

— keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

## Beschreibung


<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude bildet den östlichen Abschluss der geschlossenen Bebauung der Sammlungsgasse. Seine östliche Giebelseite ragt in die Hauptstraße hinein.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Schmaler, dreigeschossiger Satteldachbau mit Vollwalm im Osten.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:**  *keine Angaben*

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach mit einseitigem Vollwalm

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*