Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120211099511/

ID: 120211099511 **Datum:** 19.10.2023 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Sammlungsgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78234
Stadt-Teilort:	Engen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Engen
Wohnplatz:	Engen
Wohnplatzschlüssel:	8335022009
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Rathaus (78234 Engen, Hauptstraße 11)
- Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Hauptstraße 1 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Hauptstraße 26 (78234 Engen)
- Ehem. Kornhaus, Hauptstraße 43a (78234 Engen)
- Wohnhaus, Lupfenstraße 24 (78234 Engen)

- Hochgangsäge, Parz. 521/6 (78234 Engen, Mundingstraße 6 + 8)
- ehem. Kloster St. Wolfgang (78234 Engen, Sammlungsgasse 11)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 4 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Sammlungsgasse 5 (78234 Engen)
- Wohnhaus (78234 Engen, Schulplatz 4)
- Wohnhaus, Spendgasse 9 (78234 Engen)
- Wohnhaus, Vorstadt 7 (78234 Engen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus wurde laut seiner inschriftlichen Datierung im Jahr 1561 (i) errichtet.

1. Bauphase: (1561)	Errichtung (i)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude bildet den östlichen Abschluss der geschlossenen Bebauung der Sammlungsgasse. Seine östliche Giebelseite ragt in die Hauptstraße hinein.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Schmaler, dreigeschossiger Satteldachbau mit Vollwalm im Osten.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*

Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*