

## Villa Joh. Glatz

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120429465813/>

ID: 120429465813

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Mönchweilerstraße
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine
<b>Geo-Koordinaten:</b>	48,0626° nördliche Breite, 8,4597° östliche Länge

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um 1906 nach Plänen des Architekten Th. Glatz errichtet (am Gebäude Inschriften mit den Namen von Bauherr und Architekt).


<b>1. Bauphase:</b> (1906)	Errichtung der Villa.
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Walmdach</li><li>• Detail (Ausstattung)</li><li>• Portikus</li></ul>

 **Besitzer**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Objekt befindet sich nördlich des Villinger Zentrums, an der Ecke Mönchweilerstraße/ Wehrstraße.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiger historistischer Walmdachbau in Ecklage. Verputzter Massivbau mit Gliederungen und Rahmungen in Sandstein. In der Hauptfassade Mittelrisalit mit polygonalem Erker und Schweifgiebel. An Nord- und Ostseite jeweils ein Zwerchhaus mit Fachwerkgiebel.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Detail (Ausstattung)</li><li>• Portikus</li><li>• Dachform</li><li>• Walmdach</li></ul>
-----------------------------	---

**Konstruktion/Material:**  *keine Angaben*