

## Wohnhaus, sog. Rauchhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120555370110/>

ID: 120555370110 Datum: 25.01.2022 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Zeughausgasse
<b>Hausnummer:</b>	4
<b>Postleitzahl:</b>	88400
<b>Stadt-Teilort:</b>	Biberach a. d. Riß
<b>Regierungsbezirk:</b>	Tübingen
<b>Kreis:</b>	Biberach (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Biberach an der Riß
<b>Wohnplatz:</b>	Biberach an der Riß
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8426021004
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das sog. Rauchhaus wurde 1319 errichtet und 1354 um einen Anbau erweitert. (d)

**1. Bauphase:** Errichtung des Hauptgebäudes (d)  
(1319)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<hr/>	
<b>2. Bauphase:</b> (1354)	Errichtung des Anbaus (d)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Anbau</li></ul>

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchungen
- Bauhistorische Kurzuntersuchung

 **Beschreibung**

<b>Umgebung, Lage:</b>	Im Nordwesten der Biberacher Altstadt, giebelständig zur Zeughausgasse und wenige Meter von der Gassenflucht nach Norden versetzt.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Zweigeschossiges Fachwerkhaus, auskragendes Ober- und Dachgeschoss, Satteldach mit Eindrittelwalm und Eulenloch.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

 **Konstruktionen**

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Eulenloch</li><li>• Satteldach mit Drittelwalm</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	Zweigeschossiges Fachwerkhaus, deren Ständer zu drei Längs- und fünf Querreihen aufgestellt sind und einen vierzonigen Grundriss ergeben.