

Wohn- und Ökonomiegebäude

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120687483812/>

ID: 120687483812 Datum: 15.06.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schulgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Ökonomiegebäude wurde laut Inschrift 1577 (i) errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (i)
(1577)

Betroffene Gebäudeteile:	— keine
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Wohnstallhaus

 **Besitzer**


— keine Angaben

 **Weiterer Datenbestand LAD**

— keines

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Digitale Aufnahmen
- Restauratorische Untersuchungen Innenhof

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage:	Das Gebäude ist fluchtend eingebunden in die traufständige Bebauung der Schulgasse auf deren Westseite.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Wohnstallhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Gebäude mit wenigen, unregelmäßig angeordneten Fensteröffnungen in der Fassade.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	Große Toreinfahrt mit Stichbogen, daneben rundbogige Haustür, im Türgewände datiert 1577 (i).

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	— keine Angaben