Wohn- und Ökonomiegebäude

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/120687483812/

ID: 120687483812 **Datum:** 15.06.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schulgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Ökonomiegebäude wurde laut Inschrift 1577 (i) errichtet.

1. Bauphase: Errichtung des Gebäudes (i)
(1577)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Wohnstallhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Digitale Aufnahmen
- Restauratorische Untersuchungen Innenhof

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude ist fluchtend eingebunden in die traufständige Bebauung der Schulgasse auf deren Westseite.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Wohnstallhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Gebäude mit wenigen, unregelmäßig angeordneten Fensteröffnungen in der Fassade.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Große Toreinfahrt mit Stichbogen, daneben rundbogige Haustür, im Türgewände datiert 1577 (i).

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*