# Ehem. Pfarrhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/121111221311/

**ID:** 121111221311 **Datum:** 29.09.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

## Objektdaten

| | |
|---|---|
| **Straße:** | Talbachstraße |
| **Hausnummer:** | 14 |
| **Postleitzahl:** | 78194 |
| **Stadt-Teilort:** | Immendingen-Ippingen |
| **Regierungsbezirk:** | Freiburg |
| **Kreis:** | Tuttlingen (Landkreis) |
| **Gemeinde:** | Immendingen |
| **Wohnplatz:** | Ippingen |
| **Wohnplatzschlüssel:** | 8327025011 |
| **Flurstücknummer:** | *keine* |
| **Historischer Straßenname:** | *keiner* |
| **Historische Gebäudenummer:** | *keine* |

**Lage des Wohnplatzes**

## Fotos

**Bildbeschreibung:**
*OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

**Abbildungsnachweis:**
Verfasser: Josef Metzger, Architekt, Immendingen
Verbleib: LDA Freiburg, Dokumentationsarchiv

**Bildbeschreibung:**
*OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

**Abbildungsnachweis:**
Verfasser: Josef Metzger, Architekt, Immendingen
Verbleib: LDA Freiburg, Dokumentationsarchiv

**Bildbeschreibung:**
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

**Abbildungsnachweis:**
Verfasser: Josef Metzger, Architekt, Immendingen
Verbleib: LDA Freiburg, Dokumentationsarchiv

**Bildbeschreibung:**
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

**Abbildungsnachweis:**
Verfasser: Josef Metzger, Architekt, Immendingen
Verbleib: LDA Freiburg, Dokumentationsarchiv

**Bildbeschreibung:**
- *OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

**Abbildungsnachweis:**
Verfasser: Josef Metzger, Architekt, Immendingen
Verbleib: LDA Freiburg, Dokumentationsarchiv

**Bildbeschreibung:**

*OBJ_DESCRIPTION_EMPTY*

**Abbildungsnachweis:**
Verfasser: Josef Metzger, Architekt, Immendingen
Verbleib: LDA Freiburg, Dokumentationsarchiv

## Objektbeziehungen

*keine*

## Umbauzuordnung

*keine*

## Bauphasen

**1. Bauphase:**
(1721 - 1722)

Die Errichtung des Gebäudes wird um das Jahr 1721/22 angesetzt.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**2. Bauphase:**
(1820)

Erste Umbaumaßnahmen im Jahr 1820.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**3. Bauphase:**
(1880)

Um 1880 erfolgte ein weiterer Umbau des Gebäudes.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

**4. Bauphase:**
(1920)

Die letzte Renovierung erfolgte in den Jahren um 1920.

**Betroffene Gebäudeteile:** *keine*

## Besitzer:in

*keine Angaben*

## Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen und Bauforschung in den Jahren 2002 - 2007

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Umgebung, Lage:** | Ortsmitte, gegenüber der Kirche. |
| **Lagedetail:** | • Siedlung<br>  • Dorf |
| **Bauwerkstyp:** | • Wohnbauten<br>  • Pfarrhaus<br>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.<br>  • Eindachhof |
| **Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** | Das Ippinger Pfarrhaus ist ein typisches "Quereinhaus". "Quereinhäuser" sind als Bauernhäuser konzipiert, in denen die Wohnräume und die Wirtschaftsräume (Stall, Scheune) unter einem Dach liegen. Der Wohn- und der Wirtschaftsbereich ist von der Traufseite aus, d.h. "quer", zugänglich.<br>Haustür und Scheunentor liegen auf einer Seite, in der Regel entlang der Hauptstraße. |
| **Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** | Im Erdgeschoss befanden sich neben dem Hausgang mit Treppe zum obergeschossigen Wohnteil die Kellerräume, der Stall und die Scheune.<br>Die Wohnung des Pfarrers war im Obergeschoss untergebracht. Im Obergeschoss sind 3 weitere Kammern mit einfacher Ausstattung ausgebaut. Darüber befindet sich die Bühne mit Rauchkammer und Fruchtschütte. Im Dachspitz wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ein Taubenschlag eingebaut.<br><br>Im Wirtschaftsteil befindet sich über dem Erdgeschoss mit 3 weiteren Ebenen der Heuboden. Die Holzbalkendecken sind teilweise mit handbehauenen Fußbodenbrettern abgedeckt.<br>Über eine senkrechte Leiter von 12 m Länge sind alle Ebenen erreichbar. |
| **Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** | *keine Angaben* |
| **Bestand/Ausstattung:** | Bei den Holzausstattungen wie Fenster, Fensterläden, Türen, Täfer, Dielenböden und Treppen handelt es sich um authentische Dokumente des Handwerks und der Baukultur aus 3 Jahrhunderten. Sämtliche Treppen bis zum Dachspitz sowie einige vorhandene Breitdielenböden stammen aus der Bauzeit. |

## Konstruktionen

| | |
|---|---|
| **Konstruktionsdetail:** | • Detail (Ausstattung)<br>  • allgemein (kein Eintrag)<br>  • bemerkenswerte Fenster<br>  • bemerkenswerte Türen<br>  • besondere Bodenbeläge<br>• Dachform<br>  • Satteldach |
| **Konstruktion/Material:** | *keine Angaben* |