

Wohn- und Ökonomiegebäude (abgegangen)

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/121146114516/>

ID: 121146114516 Datum: 12.03.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Marktplatz
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	78647
Stadt-Teilort:	Trossingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Trossingen
Wohnplatz:	Trossingen
Wohnplatzschlüssel:	8327049010
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das ehem. Wohn- und Ökonomiegebäude wurde 1852 errichtet. (a) 2016 erfolgte der Abbruch.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes (a)
(1852)

Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnbauten • Wohnhaus • Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Ökonomiegebäude
2. Bauphase: (2016)	Abbruch des Gebäudes
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>

Besitzer

— *keine Angaben*

Weiterer Datenbestand LAD

— *keines*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation, Abbruchartrag

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das abgegangene Wohn- und Ökonomiegebäude befand sich in der Ortsmitte von Trossingen und war traufständig zum Marktplatz ausgerichtet.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	— <i>keine Angaben</i>
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges Quereinhaus, teils massiv, teils mit ausgemauertem und verputztem Holzfachwerk und abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	2016 abgebrochen
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none"> • Mischbau • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
-----------------------------	---

- Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachform
 - Satteldach
- Verwendete Materialien
 - Putz

Konstruktion/Material:

— *keine Angaben*