

Abgegangene Scheune

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/121492979315/>

ID: 121492979315

Datum: 04.05.2016

Datenbestand:

Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	51 ehemals 53
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	195

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Ehemalige Scheuer Hauptstraße 53 kurz vor dem Abbruch

Abbildungsnachweis:

M.Haußmann

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Hauptstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe



Umbauzuordnung

keine



Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die ehemalige einstöckige Fachwerkscheuer mit Kellergewölbe und Giebeldach am Kelterplatz stammt im Kern aus dem 16. Jahrhundert. 1982 wurde das Gebäude in Rahmen der Stadtkernsanierung "Kelter Süd" abgebrochen und der gesamte Bereich neu bebaut.

1. Bauphase: (1500 - 1599)

Die Scheune wird im 15. Jahrhundert in Fachwerk errichtet.

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
- allgemein
- Dachform
- Satteldach

2. Bauphase: (1660)

Adam Kantengießer und Hans Jacob Wallter besitzen jeweils zur Hälfte: "Eine Scheuren, so des Almusens gewesen, mit selbiger Zugehört, zwischen Jacob Heiningern und Michael Fellgern, stoßt uff den Keltern Blatz". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

3. Bauphase: (1695)

Heinrich Schleicher und dessen Vater Hans Georg Schleicher erwerben die Scheuer von Kantengießer und aus dem Vermögen des Hans Jacob Wallter. Heinrich Schleicher verkauft später die Scheuer an den Weingärtner Gotthard Aucher: "Eine gantze Scheuren, unten in der Stadt, zwischen dem Weeg und Herrn Hans Jerg Schäfern". (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

4. Bauphase: (1784)

Beschreibung im Feuerversicherungskataster: "Enz Seite. Unten in der Stadt: Auf der Kelter. Nr. 195 Eine Scheuer an dem Kelter Plaz". In den folgenden Jahrzehnten ist die Scheuer besitzmäßig aufgeteilt und gehört zahlreichen, wechselnden Anteilseignern. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

5. Bauphase:
(1900) Beschreibung des Gebäudes: "Nr. 197 Eine einstockige Scheuer (68 qm), Trauf und Giebelrecht (5 qm), gemeinschaftliche Einfahrt (31 qm), unten in der Stadt, auf der Enzseite, beim Kelterplatz, mit gewölbtem Keller (der Keller gehört dem Besitzer des Gebäudes Nr. 187)". (a)

Betroffene Gebäudeteile: keine

6. Bauphase:
(1982) Abbruch der Scheune, wird im Rahmen der Sanierung "Kelter Süd" zusammen mit Gebäude Hauptstraße 53 und 47 neu erbaut mit der Gebäudenummer Hauptstraße 51.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

1. Besitzer:in:
(1660) Kantengießer, Adam

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Besitzer:in:
(1660 - 1695) Wallter, Hans Jacob

Bemerkung Besitz: besitzt

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Besitzer:in:
(1695) Schleicher, Hans Georg

Bemerkung Besitz: erwirbt Anteil von Kantengießer und Wallter

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: keiner

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Besitzer:in:
(1695) Schleicher, Heinrich

Bemerkung Besitz: erwirbt Anteil von Kantengießer und Wallter
Bemerkung Familie: Sohn des Hans Georg Schleicher
Beschreibung: Scheuer
Beruf / Amt / Titel: keiner
Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Besitzer:in: Auchter, Gotthardt
(1695 - 1750)
Bemerkung Besitz: kauft; besitzt alles
Bemerkung Familie:
Beschreibung: Scheuer
Beruf / Amt / Titel: Weingärtner
Betroffene Gebäudeteile: keine

6. Besitzer:in: Auchter, Witwe
(1750)
Bemerkung Besitz: besitzt
Bemerkung Familie: Witwe des Gotthardt Auchter
Beschreibung: Scheuer
Beruf / Amt / Titel: keiner
Betroffene Gebäudeteile: keine

7. Besitzer:in: Reuschle, Andreas
(1750 - 1763)
Bemerkung Besitz: kauft 1/2 von Witwe Auchter
Bemerkung Familie:
Beschreibung: Scheuer
Beruf / Amt / Titel: Bauer
Betroffene Gebäudeteile: keine

8. Besitzer:in: Reuschle, Jacob
(1763)
Bemerkung Besitz: erhält 1/4 von Mutter
Bemerkung Familie: Sohn des Andreas Reuschle
Beschreibung: Scheuer
Beruf / Amt / Titel: Schneider

Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
9. Besitzer:in: (1763)	Reuschle, Witwe
Bemerkung Besitz:	besitzt 1/2
Bemerkung Familie:	Witwe des Andreas Reuschle
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	▬ <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
10. Besitzer:in: (1763 - 1782)	Reuschle, Stephan
Bemerkung Besitz:	erhält 1/4 von Mutter
Bemerkung Familie:	Sohn des Andreas Reuschle
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	▬ <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
11. Besitzer:in: (1782 - 1784)	Saussele, Frau
Bemerkung Besitz:	erhält Anteil von Base Reuschle
Bemerkung Familie:	Ehefrau des Georg Heinrich Saussele; Base der Ehefrau des Schneiders Jacob Reuschle
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	▬ <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
12. Besitzer:in: (1784)	Müller, Jakob Friedrich
Bemerkung Besitz:	besitzt Anteil
Bemerkung Familie:	
Beschreibung:	Scheuer
Beruf / Amt / Titel:	▬ <i>keiner</i>
Betroffene Gebäudeteile:	▬ <i>keine</i>
13. Besitzer:in: (1784)	Reuschle, Stephan

Bemerkung Besitz: besitzt Anteil

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

14. Besitzer:in: Reuschle, Witwe
(1784 - 1900)

Bemerkung Besitz: besitzt Anteil

Bemerkung Familie: Witwe des Jakob Reuschle

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

15. Besitzer:in: Klingler, Karl Friedrich
(1900)

Bemerkung Besitz: besitzt Anteil

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: *Weingärtner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

16. Besitzer:in: Müller, Christoph Friedrich
(1900)

Bemerkung Besitz: besitzt Anteil

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: *keiner*

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

17. Besitzer:in: Tabler, Friedrich
(1900)

Bemerkung Besitz: besitzt Anteil

Bemerkung Familie:

Beschreibung: Scheuer

Beruf / Amt / Titel: *Hafner*

Betroffene Gebäudeteile:  keine

Zugeordnete Dokumentationen

- Besigheimer Häuserbuch

Beschreibung

Umgebung, Lage: Zentral in der historischen Altstadt gelegen Bereich Kelter Süd.

Lagedetail:


- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Ehemalige einstöckige Fachwerkscheuer mit Kellergewölbe und Giebeldach am Kelterplatz, Kern aus dem 16. Jahrhundert. Die Gebäude Nr. 47, 51 und 53 wurden 1982 im Rahmen der Stadtkernsanierung "Kelter Süd" abgebrochen und der gesamte Bereich neu bebaut. Der Neubau heute Hauptstraße 51 (a).

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:  keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):  keine Angaben

Bestand/Ausstattung:  keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
 - Satteldach
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material: Einstöckiger Fachwerkbau mit Satteldach.