

ehemalige Benediktinerabtei Weingarten

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/121562048314/>

ID: 121562048314 Datum: 12.01.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	— keine
Postleitzahl:	88250
Stadt-Teilort:	Weingarten
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Weingarten
Wohnplatz:	Weingarten
Wohnplatzschlüssel:	8436082008
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,8092° nördliche Breite, 9,6447° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

— keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil: Basilika St. Martin und Oswald, Kirchplatz 3

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Angaben aus Dehio, Baden-Württemberg II, 1997, S.829-830.

1. Bauphase: (943 - 1053) Gründung eines Frauenklosters durch Herzog Hinrich aus dem Geschlecht der Welfen; nach 1053 an die heutige Stelle verlegt (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Frauenkloster
- Kloster, allgemein

2. Bauphase: (1124 - 1182) Romanischer Neubau von Kloster und Kirche; geweiht 1182 (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1715 - 1724) Neubau von Kirche und Kloster, angeleitet von Abt Sebastian Hyller (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: (1802) Säkularisation (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

5. Bauphase: (1922) Wiederbesiedlung des Klosters (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

6. Bauphase: (2010) Besiedlung des Klosters erneut aufgehoben (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

keine

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Klosteranlage
- allgemein

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Klausur-, Wohngebäude• Kloster, allgemein• Klosterkirche
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

 Konstruktionen	
Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	— keine Angaben