ehemalige Benediktinerabtei Weingarten

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/121562048314/

ID: 121562048314 **Datum:** 12.01.2016 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	88250
Stadt-Teilort:	Weingarten
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Weingarten
Wohnplatz:	Weingarten
Wohnplatzschlüssel:	8436082008
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	47,8092° nördliche Breite, 9,6447° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

keine Angabe

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Basilika St. Martin und Oswald, Kirchplatz 3
2. Beinhaltet Bauteil:	Ehem. Lagergebäude (Eis- und Gärkeller) (abgegangen), Kirchplatz 12/1

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Angaben aus Dehio, Baden-Württemberg II, 1997, S.829-830.

1. Bauphase:
(943 - 1053)

Gründung eines Frauenklosters durch Herzog Hinrich aus dem Geschlecht der Welfen; nach 1053 an die heutige Stelle verlegt (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
  - Frauenkloster
  - Kloster, allgemein

2. Bauphase:
(1124 - 1182)

Romanischer Neubau von Kloster und Kirche; geweiht 1182 (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1715 - 1724)

Neubau von Kirche und Kloster, angeleitet von Abt Sebastian Hyller (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1802)

Säkularisation (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1922)

Wiederbesiedlung des Klosters (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

6. Bauphase:
(2010)

Besiedlung des Klosters erneut aufgehoben (a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:	• Klosteranlage
	  • allgemein
	• Siedlung
	  • Stadt

Bauwerkstyp:	• Sakralbauten
	  • Klausur-, Wohngebäude
	  • Kloster, allgemein
	  • Klosterkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*