Kath. Pfarrkirche St. Martin

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/121850982411/

ID: 121850982411 **Datum:** 08.10.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Römerstraße
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	72513
Stadt-Teilort:	Hettingen-Inneringen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Hettingen
Wohnplatz:	Inneringen
Wohnplatzschlüssel:	8437047003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Pfarrkirche St. Martin wurde 1861 errichtet. Der Turm stammt noch aus dem Jahr 1656 und wurde 1861 erhöht. Ab 1978 fand eine Renovation der Kirche statt.

1. Bauphase: (1656)	Turm einer Vorgängerkirche

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
2. Bauphase: (1861)	Errichtung der Kirche und Erhöhung des Turms
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
3. Bauphase: (1978)	Renovierung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die kath. Pfarrkirche St. Martin befindet sich im Ortskern von Inneringen, an der Ecke Römerstraße/ Gammertinger Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Nach Osten ausgerichteter, dreischiffiger Kirchenbau, dessen Mittelschiff mit dem dreiseitig geschlossenen Chor unter einem gemeinsamen, nach Osten abgewalmtem Satteldach vereint ist. Mittig des nördlichen Seitenschiffes erhebt sich über rechteckigem Unterbau der Glockenturm, der ein leicht eingezogenes, polygonales Obergeschoss mit Turmhelm zeigt. Das Gebäudeäußere wird durch Strebepfeiler, Spitzbogenfenster, Kleeblattfenster und Blenbögen bestimmt.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das durch einen Obergaden erhöhte Mittelschiff wird durch ein Kreuzgewölbe mit Stichkappen überdeckt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Turmhelm
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Quader

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*